








PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder

SUPPORTING SURFACE
Auflagefläche


SECTION K-K
Schnitt



SECTION A-A
Schnitt



SECTION L-L
Schnitt



DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

1-1703839-1 AS SHOWN
1-1703839-1 wie gezeigt


LOC		DIST		REVISIONS ÄNDERUNGEN					
A1		-		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
PROJECT NO.: EGATN08277				G1	DETAILS SEC PCN E-10-003144		31MAR2011	SJ	JG
				H	DETAILS SEC PCN E-11-002703		31MAR2011	DB	JG
				H1	DETAILS SEC PCN E-11-006836		25MAY2011	CG	JG
				H2	PCN-22-132727		15MAR2022	NS	AW

NOTES


Bemerkungen

- 1 TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- 5 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 6 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettfut in Versandkarton
- 7 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 8 TE LOGO
TE Logo
- 9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418483
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418483
- 10 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 135052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 135052
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- 11 INTERFACE ACC. DRAWING: 114-18743-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18743-1
- 12 MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1670150,1670365
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1670150, 1670365
- 13 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 14 INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ORDER-NO.: 017530, 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530, 018162
- 15 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERD BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE




SCALE 1:1
Maßstab




SCALE 1:1
Maßstab

CODING "A"-
Kodierung




PN: 1-1703839-1

CODING "B":
Kodierung




PN: 2-1703839-1

CODING "C"-
Kodierung



PN: 3-1703839-1

CODING "D"-
Kodierung



PN: 4-1703839-1

[illegible]